

Product Information — Información de Producto — Information sur un produit

English

July 13, 2007

Product: WinLoad Software
Subject: New version release V3.10

New Support For:

Panels

MG5000, MG5050 (V2.22, V2.31)
SP5500, SP6000, SP7000 (V2.22, V2.31)

Modules

EVO641 / EVO641R (V1.06) Keypad

Software

BootLoader V1.06

Improvements

- The descriptions "Button A" "Button B" etc. in the remote control template options have been replaced by icons which better reflect the buttons on the MG-REM2 remote control.

Resolved Issues

- Previously, Chinese characters would not display correctly for certain zone and user labels. This issue has been resolved.
- When programing module labels for a DGP-NE96 or EVO system, it was possible that the module labels would also be copied over existing user labels. This issue has been resolved.
- If new modules were added to an MG/SP system in WinLoad, or if changes were made to the bus/combus configuration, the zone numbers that were assigned to the StayD path would inadvertently be changed. This would result in different zones being assigned to the StayD path. This issue has been resolved.

Product: Esload Software
Subject: New version release V3.45

New Support For:

- Esload now supports Windows Vista™

Improvements:

- When Esload is installed over an existing version of Esload, a backup of the old version is kept in a sub-directory of the current install directory in order to restore accounts should an issue occur during the installation.
- Turkish has been added as a default language.

If you require any additional information or if you have any questions, please do not hesitate to contact our Distributor Support department.

E-mail: distributorsupport@paradox.com Fax: 450 491-2313

Español

13 de Julio, 2007

Producto: Software WinLoad

Acerca de: Lanzamiento de nueva versión 3.10

Nueva Compatibilidad:

Centrales

MG5000, MG5050 (V2.22, V2.31)
SP5500, SP6000, SP7000 (V2.22, V2.31)

Módulos

Teclado EVO641 / EVO641R (V1.06)

Software

BootLoader V1.06

Mejoras

- Las descripciones "Botón A" "Botón B" etc. de la opción de configuración de control remoto han sido remplazadas por íconos, los cuales representan mejor los botones del control remoto MG-REM2.

Conflictos Resueltos

- Antes, los caracteres chinos no eran bien exhibidos en ciertos identificadores de zona y de usuario. Este problema ha sido resuelto.
- Al programar identificadores de módulos para un sistema DGP-NE96 ó EVO, era posible que el identificador del módulo también fuera copiado por encima de identificadores de usuario ya existente. Este problema ha sido resuelto.
- Al añadirse nuevos módulos en un sistema MG/SP en WinLoad, o al efectuar cambios en la configuración del bus/ combus, los números de zona asignados a la trayectoria StayD eran cambiados sin advertencia. Esto provocaba que zonas diferentes fueran asignadas a la trayectoria StayD. Este problema ha sido resuelto.

Producto: Software Espload

Acerca de: Lanzamiento de nueva versión 3.45

Nueva Compatibilidad:

- Eplode ahora es compatible con Windows Vista™

Mejoras:

- Cuando se instala Espload sobre una versión existente de Espload, una copia de seguridad de la versión precedente es conservada en un subdirectorio del directorio de instalación en curso, de manera que se puedan recuperar los abonados de ocurrir algún problema durante la instalación.
- Se añadió el Turco como uno de los idiomas de fábrica.

Si se necesita información adicional o si se tiene alguna pregunta, comunicarse con el Departamento de Asistencia Técnica de Distribuidores.

Correo Electrónico: distributorsupport@paradox.com Fax: 450 491-2313

Notificación #: WIN-016-07

Français

13 juillet 2007

Produit : Logiciel WinLoad Sujet : Nouvelle version V3.10

Maintenant compatible avec :

Versions de panneaux

MG5000, MG5050 (V2.22, V2.31)
SP5500, SP6000, SP7000 (V2.22, V2.31)

Modules

claviers EVO641 / EVO641R (V1.06)

Logiciel

BootLoader V1.06

Améliorations

- Les descriptions « Bouton A », « Bouton B », etc. de l'option des modèles de télécommande ont été remplacées par des icônes qui représentent davantage les boutons de la télécommande MG-REM2.

Résolution de problèmes

- Avant, les caractères chinois n'étaient pas affichés correctement pour certaines étiquettes de zone ou d'utilisateurs. Ce problème a été résolu.
- Lors de la programmation des étiquettes de module pour les systèmes DGP-NE96 et EVO, il était possible que les étiquettes de module se copient par-dessus les étiquettes d'utilisateurs déjà existantes. Ce problème a été résolu.
- Si des nouveaux modules étaient ajoutés à un système MG/SP dans WinLoad, ou si des changements étaient faits à la configuration du bus/combus, les numéros de zone assignés au trajet StayD se modifiaient par inadvertance; ce qui engendrait l'assignation de différentes zones au trajet StayD. Ce problème a été résolu.

Produit : Logiciel Espload

Sujet : Nouvelle version V3.45

Maintenant compatible avec :

- Espload accepte maintenant Windows Vista™

Améliorations :

- Lorsque le logiciel Espload est installé par-dessus une version déjà existante de Espload, une copie de sécurité de la version antérieure est sauvegardée dans le sous-répertoire du répertoire d'installation courant.
- le turc a été ajouté en tant que langue par défaut.

Pour tout renseignement supplémentaire ou toute question, communiquer avec notre service de soutien aux distributeurs.
Courriel : distributorsupport@paradox.com Télec. : 450 491-2313

No d'avis : WIN-016-07